

楚雄州水电站生态流量日监测快报

2022 年 11 月 17 日(楚雄武定县)

截止 2022/11/17 上午 9:41:44, 楚雄州 共有电站 88 座, 其中不监测生态流量 40 座, 应接入生态流量监测平台 48 座, 已接入 48 座, 其中生态流量达标 39 座, 未达标 3 座,数据停报 6 座,未接入电站 0 座,已接入但未接入图像或视频 1 座。

具体情况如下:

区域	应接入	已接入	达标	未达标	停报	接入率	达标率
楚雄市	5	5	5	0	0	100.00%	100.00%
大姚县	9	9	7	0	2	100.00%	77.78%
禄丰县	6	6	5	1	0	100.00%	83.33%
南华县	0	0	0	0	0	—	—
双柏县	13	13	13	0	0	100.00%	100.00%
武定县	4	4	4	0	0	100.00%	100.00%
姚安县	0	0	0	0	0	—	—
永仁县	5	5	4	0	1	100.00%	80.00%
元谋县	6	6	1	2	3	100.00%	16.67%
牟定县	0	0	0	0	0	—	—

一.未达标电站

区域	电站名称	核定流量 (m³/s)	生态流量 (m³/s)	差值(m³/s)	问题及措施
禄丰县	大海波电站	1.218	0.053	-1.165	1、水库关水, 电站未发电。2、水库放水, 电站 16: 54 分开机并网。
元谋县	竹棚电站	0.25	0.0	-0.25	上游来水量小, 已责令电站停止发电, 把全部上游水量下泄。

元谋县	朱布二级电站	1.33	1.137	-0.193	电站多年未取水发电，上游来水全部下泄。
-----	--------	------	-------	--------	---------------------

二.数据停报电站

区域	电站名称	数据停报时间	问题及措施
大姚县	渔泡江三级电站	2022-08-24 20:21:11	生态流量泄放监测设施故障，请电站业主及时修复，确保系统运行正常。
大姚县	桂花电站	2022-08-24 20:21:08	生态流量泄放监测设施故障，请电站业主及时修复，确保系统运行正常。
永仁县	中和电站	2022-11-15 13:11:11	设备故障正在处理，
元谋县	华竹电站	2022-10-31 10:01:19	生态下泄流量未达标，请严格按核定生态流量下放。
元谋县	小河口电站	2022-06-18 09:11:21	上游来水量小，电站停止发电，设备异常，请通知运维单位及时修复。
云南润网	虎跳滩电站	2022-03-16 08:21:45	生态流量监测设备异常，图像传输不正常，请及时修复设备并严格按核定生态流量泄放。

三.已接入但未接入图像或视频

区域	电站名称	问题及措施
双柏县	界牌河一级电站（北斗）	该电站无移动信号，采用北斗传输监测数据，因北斗不能传输图像。图像资料由人工每3个月收集后一次上报到系统平台。